## 新宿区地盤資料

調査整理番号 096-013

所在地 東京都新宿区山吹町340-13付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置 自我に ラバ では、 ののな での 位置 で か ひ た  のの  で  な  が  な  す  。																		
標	深	層	柱	土	色	孔		標準貫入試験							試験			
			状	質区	+17	内水位/測定月日	深	 0 ~	10 ،	<u>数</u> 20 ≀	打撃回数/貫入量	N			N値~	深度図	·	
尺	度	厚	図	分	調	H	度	10	20	30	重	値	0 1	0 2	0 3	30 4	0 50	
	1.00	1.00		埋土	暗灰 ~ 茶褐		1.15											
	1.80	0.80		シルト	暗灰	3/22 2.30	1.60	1 / 45			1 / 45	0.	.7					
E 2	2.35	0.55	///:	粘土質砂	褐灰	2.30	2.15				9 /							
	5.60	3.25	0.	松土質砂砂礫	茶褐灰		2.45 3.15 3.45 4.15 4.24 5.05 5.19	10 50 / 9	10	10	30 / 30 50 / 9 50 / 14	. 16 . 10						
6	6.45	0.85		粗砂	褐灰		6.15	11	15	24 / 7	50 / 27	55.	.6				_	
7 8			0.0000000000000000000000000000000000000	砂礫	暗茶褐		7.15 7.36 8.15 8.34	21	26 / 9	4 // 1	51 / 21 50 / 19	72. 78.						
10	9.30	1.05		細砂	暗褐灰		9.15	20	24	3	50 / 23	65.						
							10.35											