新宿区地盤資料

調査整理番号 096-020

所在地 東京都新宿区山吹町 3 4 7 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	<u> </u>													
標	深	層	柱	土	色	孔 内		1 1	0 cm	_			標準貫入試験	
				質		水位	深	ے ا	の打	う 撃 数	打擊回数	N	N	
			状	区		/ 測		0	10		回数/		N 値~深度図	
				<u> </u>		定月日		ł	ł	ł	貫			
尺	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 0	
E					a++-									
1				埋土	暗灰		1.15 1.15	貫	入不	能	50 / 0			
E	1.40	1.40	// 				1.15							
2							2.15	1 /	1 /		2			
E					暗褐		2.45	18	12		30	2	2	
E 3	3.20	1.80	111111111111111111111111111111111111111			3/4	3.15	/	1 /		5 /			
E	3.65	0.45		PK/ECO JAIL	暗褐	3.80	3.45	15	5	2	30		5	
3			0.0.0				4.15	10	45	17	42 /	,		
E							4.45	50	15	17	30 50	42	42	
5			0.000				5.15	3			3	500	500	
E			0,000		n☆ 李 7目			50			50			
6			0.0.0	砂礫	暗黄褐 養褐 養褐		6.15	8			8	188		
Ē					緑青灰				10		50			
7							7.15	40	2		12	125	125	
Ē.			0.0.0					50			50 /			
8							8.15 8.17	2			2	750	750	
9	8.80	5.15	×0×0×							3	50		125	
9							9.15	27	20	1	/	71.4		
E 10			· · · · · · · ·							4	50			
E							10.15	21	25	2	/	68.2	3.2	
E 11							11.15			14	52			
E 11							11.39	15	23	4	/ 24	65	65	
12				細砂	緑青灰		12.15			5	50			
E					100 FG /A		12.37	18	27	2	22	68.2	3.2	
13							13.15			2 / 1	50 / 21			
E			<u>-</u>				13.36	20	28	1	21	71.4	1.4 -	
E 14			· · · · · · · ·				14.15			16	50 / 25			
E							14.40	13	21	5	25	60	60	
E 15							15.15			4 / 1	50 / 21			
13	15.36	6.56					15.36	18	28	1	21	71.4	60	
<u> </u>														