## 新宿区地盤資料

調査整理番号 096-046

所在地 東京都新宿区山吹町 2 9 1 - 1付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位直情報に プロでは、ののよその位直を示したものとなります。													
標	深	層	柱	土	色	孔内	孔 標準貫入試験 内 3g 10cmご 4g 1						
				質		水位	深	ے ا	の打	こ撃 数	打擊回数	Ν	
			状	区		/ 測		0	10		回 数 /		N値~深度図
				<u> </u>		定月日		1	ł	ł	貫		
尺	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60
E					暗褐								
1 2				埋土	暗茶褐 ~ 黒褐		1.15	1,	1		2,		
E	1.50	1.50	// 			6/2	1.48	15	18		33	1.8	
E 2				有機質シルト	黒褐	6/2 2.45	2.15	1 /			2		
E	2.45			礫混じり砂	緑青灰	$\overline{}$	2.45	20	1		30	2	
3	2.95	0.50				1	3.15			_	21		
E	3.90	0.05	0.000	少礫	緑青灰		3.45	7	7	7	30	21	
E 4	0.50	0.900	0.0.0				4.15	15	26	9 / 2	50 / 22	68.2	
E			0000				4.37		3		50		
5							5.15	47	1		11	136	
E				T-1-T-101	***				18		50		
6			0000	妙慄	黄褐		6.15	32	5		15	100	
Ē,			0.0.0								50		
E 7							7.15	50			10	150	
E 8	8.05	4.15	0.0.0				0.45			22	50		
8							8.15	12	16	9	/	51.7	$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
E 9										16	50		
			·····				9.15	14	20	7	/	55.6	
10			::::::::				10.15				50		
E							10.45	13	15	22	30	50	
11							11.15				50		
E				細砂	黄灰 ~ 暗黄灰		11.35	20	30		20	75	
12					唱 異 次		12.15	22	28 / 6		50 /	93.8	
E	· 13 · 14 · 15 · 15		<u>.</u>				12.31		U				1
13			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::				13.15		27 / 7		50 / 17	88.2	
E							13.32						
14			· · · · · · · ·				14.15	21	29 / 7		50 / 17	88.2	
E							14.32						
15	15.35	7.30	· · · · · · ·				15.15	24	26		50 / 20	75	
E							15.35						
			I .	l .	1	1			ш			_	1 1 1 1 1