

新宿区地盤資料

調査整理番号 100-009

所在地 東京都新宿区住吉町 9 - 4 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深 度	層 厚	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	孔内水位 / 測定月日	標準貫入試験													
							深 度	10 cmごとの打撃回数			打撃回数 / 貫入量	N 値	N 値 - 深度図							
								0 ~ 10	10 ~ 20	20 ~ 30										
	0.50	0.50		埋土	黒灰	2.35 														
1	1.20	0.70		粘土	茶褐		1.15	1 / 17	1 / 13	2 / 30	1.7									
2				粘土混じりシルト	暗褐		1.65	2 / 35		2 / 35	1.5									
3							2.05	1 / 20	1 / 19	2 / 39	2									
	3.65	2.45								3.15	1 / 16		1 / 14	2 / 30	2					
4	4.45	0.80		細砂	暗青灰		4.15			6 / 30	6									
	4.45						4.45	1	2	3	30									