## 新宿区地盤資料

調査整理番号 100-033

所在地 東京都新宿区住吉町 1 - 5 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

į	深	層	柱	土	色	孔	その位置を示したものとなります。 標準貫入試験						
			状	質区		内水位/測定月日	深	1 と 回 0	0 cm の打 10	ご撃 数 20	撃回数/貫	N	
	度	厚 0.15	図	分	調	日	度	10	20	30	量	値	D 10 20 30 40 50
1 2	0.15	0.15		埋土		1.40	1.15	1 / 23	1 / 14		2 / 37	1.6	6
3			<b>//</b>				3.15	<b>I</b> /			1 / 32		
4	4.70		******* ****** ****** ****** ****** ****	砂混り腐植土	暗褐		3.47	32			32	0.9	9
5				シルト質砂	暗褐灰		5.15 5.47 6.15	1 / 12	1	2	4 / 32 9 /	3.8	8
7	6.50	1.80	· · ////			-	6.45	2	3	5	/ 30 13 / 30	9	
8	8.70	2.20		中砂	暗黄褐		7.45 8.15 8.45	4	5	7	16 / 30	13	
9 10 11	12.30			砂質シルト	灰		9.15 9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15	3	4	3 4	12 / 30	100	2
				中砂	暗灰		12.45	5	6			19	9
4	14.70	1 00		砂礫	青灰		13.15 13.38 14.15 14.40	17	25	8 / 3 11 / 5	50 / 23 50 / 25	65.2 60	
5	. 7.10	1.00		微細砂	青緑		15.15 15.45 16.15	10	15	19	44 / 30 48 /	44	
- 13 - 14 - 15 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21	17.50	2.80				17.1	16.45 17.15 17.32		28 / 7	20	50	48 88.2	
8							18.15	30	20 / 5		50 / 15	100	
20				細砂	青緑 ~ 灰		19.15 19.31 20.15 20.25	50	6		50 / 10	93.8	
21							21.15		29 /		50 /	107	

	20.25 10 150	100-033(オD ' -081) (2/2)
	20.25	
E 21	21.15 21 4 14 107	
	27 50	
22 22.30 4.80	22.15 23 5 15 100 22.30 100	