新宿区地盤資料

調査整理番号 101-030

所在地 東京都新宿区市谷台町 1 0 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

大	標	深	層	柱	土	色	孔								貫入	 試験		
	尺	度	厚	状	質区		内 水 位 /		وع 0 ~	の打事 10 2 1 2	월 <u>1</u>	ŧ		0 10	20		40 5	50 60
1.30	1	1 20	4 20		盛土	暗褐		1.00			1	' I						
一	3				<u>п</u> -	茶褐		2.00 2.30 3.00 3.30 4.00	7 / 30 8 / 30		8 3 8 3	7, 00 0	5 7					
Tool 4	6					青灰	l	5.30	8 /		3	0	5					
10 10.45 3.85 10 10.30 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	8 9 10 10				沙質粘土	淡黄褐		7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00	/ 30 4 / 30 5 / 30 8 /		3 8	000000000000000000000000000000000000000	2 5 5					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1