新宿区地盤資料

調査整理番号　101-037

所在地　東京都新宿区市谷台町６－１０付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




シルト混じり細砂
暗青灰
21.40
2.40
砂礫
暗青灰
24.15
2.75
シルト混じり細砂
灰青
～
暗青
27.80
3.65
細砂
暗青
30.50
2.70
中砂
青灰
31.40
0.90
細砂
暗青
32.25
0.85
20.45
21.15
21.45
22.15
22.27
23.15
23.35
24.15
24.45
25.15
25.45
26.15
26.45
27.15
27.42
28.15
28.29
29.15
29.26
30.15
30.23
31.15
31.24
32.15
32.25
5 8 9 / 30
4 3 9 16 / 30
40 10 / 2 50 / 12
20 30 50 / 20
13 10 13 36 / 30
9 11 12 32 / 30
11 17 20 48 / 30
20 18 12 / 7 50 / 27
33 17 / 4 50 / 14
43 7 / 1 50 / 11
50 / 8 50 / 8
50 / 9 50 / 9
50 50 / 10
22
16
125
75
36
32
48
55.6
107
136
188
167
150