新宿区地盤資料

調査整理番号　102-005

所在地　東京都新宿区河田町１１－１７付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




礫混じり中砂
褐色
20.90
0.85
シルト混じり細砂
暗灰
22.15
1.25
砂混じりシルト
暗灰
23.90
1.75
硬質シルト
暗灰
26.70
2.80
シルト質細砂
暗灰
27.10
0.40
砂礫
暗灰
/
黄褐灰
31.80
4.70
シルト質微細砂
暗緑灰
32.29
0.49
8 5 16 / 30
20.45
21.15
6 7 11 24 / 30
21.45
22.15
4 4 7 15 / 30
22.45
23.15
4 7 7 18 / 30
23.45
24.15
6 5 4 15 / 30
24.45
25.15
4 5 5 14 / 30
25.45
26.15
50 / 4 50 / 4
26.19
27.15
50 / 2 50 / 2
27.17
28.15
50 / 5 50 / 5
28.20
29.15
貫入不能
50 / 0
29.15
30.15
50 / 4 50 / 4
30.19
31.15
40 10 / 3 50 / 13
31.28
32.15
33 17 / 4 50 / 14
32.29
29
24
15
18
15
14
375
750
300
375
115
107