新宿区地盤資料

調査整理番号　102-010

所在地　東京都新宿区河田町３－２９付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

深度	層厚	土質区分	色調
1.60	1.60	盛土	褐
2.80	1.20	ローム	茶褐
7.20	4.40	火山灰質粘土	茶褐 〜 暗褐灰 〜 暗灰
12.00	4.80	粘土	緑灰 〜 乳灰
13.50	1.50	砂混じり粘土	黄茶褐 青緑灰
16.70	3.20	細砂	褐灰
20.00	3.30	微細砂	褐灰 〜 暗褐灰
20.70	0.70	砂質固結粘土	黄褐
21.25	0.55	粗砂	暗灰



孔内水位／測定月日：8/3 4.50

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0〜10	10〜20	20〜30	打撃回数／貫入量	N値
1.15 1.45	2	2	3	7/30	7
2.15 2.45	2	2	2	6/30	6
3.15 3.45	1/8	2/12	2	5/30	5
4.15 4.45	3	3	3	9/30	9
5.15 5.45	3	4	4	11/30	11
6.15 6.45	2	3	3	8/30	8
7.15 7.45	3	3	5	11/30	11
8.15 8.45	3	4	6	13/30	13
9.15 9.45	3	4	3	10/30	10
10.15 10.45	2	2	2	6/30	6
11.15 11.45	2	3	3	8/30	8
12.15 12.45	4	4	5	13/30	13
13.15 13.45	6	6	6	18/30	18
14.15 14.45	10	13	16	39/30	39
15.15 15.45	12	17	15	44/30	44
16.15 16.45	12	14	16	42/30	42
17.15 17.45	13	14	17	44/30	44
18.15 18.45	12	11	9	32/30	32
19.15 19.45	14	12	16	42/30	42
20.15 20.45	12	13	14	39/30	39
21.15		25/		50/	





20.70	0.70	砂質固結粘土	黄褐
21.25	0.55	粗砂	暗灰
22.50	1.25	微細砂	青灰
26.70	4.20	シルト混じり細砂	青灰
27.80	1.10	砂質シルト	青灰
29.50	1.70	シルト質粘土	灰
30.60	1.10	砂礫	青灰
33.70	3.10	中砂	緑青灰
36.24	2.54	細砂	緑青灰

	12	13	14	30	39
20.45 21.15	25	25/8		50/18	83.3
21.33 22.15	20	16	14	50/30	50
22.45 23.15	7	8	10	25/30	25
23.45 24.15	7	7	8	22/30	22
24.45 25.15	9	6	6	21/30	21
25.45 26.15	6	6	6	18/30	18
26.45 27.15	4	4	4	12/30	12
27.45 28.15	4	3	3	10/30	10
28.45 29.15	4	4	5	13/30	13
29.45 30.15	50/4			50/4	375
30.19 31.15	50			50/10	150
31.25 32.15	50/7			50/7	214
32.22 33.15	50/6			50/6	250
33.21 34.15	50/6			50/6	250
34.21 35.15	50/8			50/8	188
35.23 36.15	50/9			50/9	167
36.24