新宿区地盤資料

調査整理番号　103-012

所在地　東京都新宿区若松町３８－１９付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	土質区分	色調
	0.95	0.95	埋土	暗褐
	1.60	0.65	黒ボク	黒褐
	3.90	2.30	ローム	茶褐灰
	4.50	0.60	粘土質ローム	暗茶褐
	5.80	1.30	凝灰質シルト	茶褐灰
	6.30	0.50	有機質土	赤褐灰
	6.60	0.30	凝灰質砂	褐灰
	7.60	1.00	砂礫	茶褐灰／黄褐灰
	8.90	1.30	凝灰質砂	褐灰
	9.60	0.70	硬質シルト	茶褐灰
	11.70	2.10	細砂	茶褐灰
	12.50	0.80	硬質シルト	茶褐灰
	14.60	2.10	シルト混り砂	淡褐灰／暗青灰
	16.30	1.70	細砂	暗青灰／黄褐灰
			砂礫	青灰／暗緑灰

孔内水位／測定月日：2/26 6.60

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/12	1	1	3/32	2.8
2.15	1	2	2	5/30	5
3.15	2	2	3	7/30	7
4.14	1	1	2/12	4/32	3.8
5.15	1/15	1/15		2/30	2
6.15	1/18	1/15		2/33	1.8
7.15	25	25/9		50/19	78.9
8.15	1	1	2	4/30	4
9.15	4	4	7	15/30	15
10.15	3	5	7	15/30	15
11.15	4	5	7	16/30	16
12.15	3	4	4	11/30	11
13.15	3	3	4	10/30	10
14.15	3	4	4	11/30	11
15.15	6	15	18	39/30	39
16.15	8	12	30/1	50/21	71.4
17.15	貫入不能			50/0	
18.15	50			50/10	150
19.15	50/7			50/7	214
20.15	50			50/10	150
21.15	48	2/1		50/11	136

N値～深度図




暗緑灰
21
22
23
23.80
7.50
24
25
26
細砂
黄褐灰
27
28
28.42
4.62
20.25
21.15
48
2 / 1
50 / 11
136
21.26
22.15
42
8 / 2
50 / 12
125
22.27
23.15
50
50 / 10
150
23.25
24.15
13
27
10 / 8
50 / 28
53.6
24.43
25.15
15
20
15 / 5
50 / 25
60
25.40
26.15
11
17
22 / 8
50 / 28
53.6
26.43
27.15
13
20
17 / 6
50 / 26
57.7
27.41
28.15
16
17
17 / 7
50 / 27
55.6
28.42