新宿区地盤資料

調査整理番号 103-018

所在地 東京都新宿区若松町12-14付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。											たものとなります。		
標	深	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験
				質		内 水 位	深	1 回 回	0 cm の打	ご撃数	打擊	Ν	
			状	⊳		/			10		打擊回数人		N値~深度図
				☒		測 定 月 日		1	1	ı	/ 貫 入		
尺	度	厚	図	分	調	Ä	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60
E			//										
E 1							1.15	. 1	1,		2		
E				ett I	n☆ 4回		1.51	1 / 24	12		2 / 36	1.7	┦┡
E 2				盛土	暗褐		2.15	/	1 /		3 /		
E							2.51	14	12	1_	36	2.5	5
E 3			//				3.15	1 / 12	1	1	3 / 32	2.8	
3 3 4 5	3.60	3.60					3.47						8 •
E 4	, -		/	表土	暗褐		4.15	1 / 18	1 / 16		2 / 34	1.8	
E 5	4.65	1.05				-	4.49 5.15				1		
E							5.49	34			34	0.9	9
E 6							6.15	1 /			1		
8 9 10				凝灰質粘土	黄褐 ~ 淡黄褐	10/21 7.10	6.51	36			36	0.8	
E 7					/火奥陶	7.10 10/22 7 <u>8</u> 3	7.15		2 / 14	1 /	4 /		
E							7.45	1	14	6	30	4	
E 8	0.45						8.15		2 / 14	1 / 6	4 / 30		
E	8.45	3.80					8.45		14	<u> </u>	30	4	4
E 9				凝灰質粘土	淡黄褐		9.15	1	2 / 14	1 / 6	4 / 30	4	
Ē.,	9.70	1.25				-	9.45						4 ,
E			::::; <i>;</i>				10.15	1 1	1 / 8	1 / 12	3 / 30	3	3
E 11			:/:::	粘土混じり細砂	黄褐灰		11.15		2	1	4		
E			<i>;</i>				11.45	1 1	2 / 14	1 / 6	4 / 30	4	1
11			/:::				12.15		1,		5		
	12.30					-	12.45	14	1 / 6	2	5 / 30	5	
E 13	13 25	1 05		砂質シルト	暗灰		13.15				14		
E	10.33	1.00	······				13.45	2	4	8	30	14	
13 13 14 15 15 15 17 17 18 11 18 11 19 19				細砂	青灰		14.15		14	13	41 / 30	41	
E	14.75	1.40	<u> </u>				14.45	14	14	13		41	
15			<i>;</i>				15.15	5	10	12	27 / 30	27	
E			.; <i>/</i> /:::	粘土混じり細砂	暗灰		15.45			_	18		
	16.60	1.85					16.15 16.45	4	6	8	18 / 30	18	
E 17	. 5.00					1	17.15				37		
							17.15	9	11	17	30	37	37
E 18			······	微細砂	暗灰		18.15				46		
E							18.45	9	12	25	30	46	
19							19.15			19	50 /		
E	19.60	3.00		w+-+	pix +		19.44	12	19	9	/ 29	51.7	
20	20.05	0.45	• • • • •	粘土	暗灰		20.15		10	12	33 / 30	27	7
H 1		0.80	• • • • •	細砂	暗灰		20.45	8	12	13		33	
E 21	24 20	۸ ۸۶		中砂	緑灰		21.15				18 /		

