新宿区地盤資料

調査整理番号　103-024

所在地　東京都新宿区若松町３３－９付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




固結粘土
黄灰
20.65
0.70
21
粗砂
黄褐灰
21.70
1.05
22
細砂
暗灰
22.70
1.00
23
砂混りシルト
暗青灰
24
24.80
2.10
25
26
砂質シルト
暗青灰
27
28
28.65
3.85
29
細砂
暗青灰
29.90
1.25
30
31
32
砂礫
暗青灰
/
黄灰
33
34
34.35
4.45
35
細砂
黄灰
36
36.34
1.99
16 17 8 28 53.6
20.43
21.15
11 27 12/3 50/23 65.2
21.38
22.15
27 23/6 50/16 93.8
22.31
23.15
6 9 11 26/30 26
23.45
24.15
5 7 9 21/30 21
24.45
25.15
3 4 4 11/30 11
25.45
26.15
6 7 9 22/30 22
26.45
27.15
6 6 9 21/30 21
27.45
28.15
4 5 8 17/30 17
28.45
29.15
10 12 15 37/30 37
29.45
30.15
50 50/10 150
30.25
31.15
23 27 50/20 75
31.35
32.15
50/4 50/4 375
32.19
33.15
34 16/2 50/12 125
33.27
34.15
50/8 50/8 188
34.23
35.15
10 35 5/1 50/21 71.4
35.36
36.15
16 34/9 50/19 78.9
36.34