

新宿区地盤資料

調査整理番号 103-045

所在地 東京都新宿区若松町 2 5 - 4 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものととなります。

標 尺	深 度	層 厚	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	孔内水位 / 測定月日	標準貫入試験					
							深 度	1 0 cmご との打撃 回			打撃 回数 / 貫入 量	N 値
								0	10	20		
								1	1	1		
		0.65	0.65	埋土	褐 茶褐		1.15				4 / 30	
1							1.45	1	1	2		4
2							2.15				5 / 30	
							2.45	1	2	2		5
3				ローム	暗茶褐		3.15				4 / 30	
							3.45	1	2	1		4
4							4.15				3 / 30	
							4.45	1	1	1		3
5							5.15				6 / 30	
		5.45	4.80				5.45	2	2	2		6