新宿区地盤資料

調査整理番号　103-056

所在地　東京都新宿区若松町２８－６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
22.05 4.40
22.95 0.90
23.75 0.80
27.95 4.20
33.19 5.24
粘土質細砂
礫混り砂
砂質シルト
砂礫
暗灰
暗灰
暗灰
暗灰
20.33
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.26
24.15
24.45
25.15
25.45
26.15
26.45
27.15
27.45
28.15
28.24
29.15
29.19
30.15
30.20
31.15
31.18
32.15
32.17
33.15
33.19
21 8 18 83.3
10 13 16 39/30 39
4 5 6 15/30 15
43 7/1 50/11 136
4 5 7 16/30 16
3 4 6 13/30 13
5 6 7 18/30 18
7 7 9 23/30 23
50/9 50/9 167
50/4 50/4 375
50/5 50/5 300
50/3 50/3 500
50/2 50/2 750
50/4 50/4 375