新宿区地盤資料

調査整理番号 103-058

所在地 東京都新宿区若松町8-3付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	土	色	孔		ての位直を示したものとなります。 										
			状	質区		内水位/測定	深	0	10	<u>数</u> 20	打擊回数/	N	N値~深度図					
尺	度	厚	図	分	調	測定月日	度	≀ 10	² 20	30	貫入量	値	D 10 20 30 40 50 60					
1			/=\=/=\=/=,	盛土(黒ボク)	黒褐 ~ 暗茶褐		0.15	/	1 1 / 13	1 1 / 7	3 / 30	3						
3 3 5	5.50			1-A	茶褐	4.48	4.15 4.45 5.65	15 2 / 13 45	2 2 / / 9 8	2 / 8		2.6						
5 6 6 7 8 8 9 9 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	9.80	4.30		凝灰質粘土	淡褐 火青灰		6.01 6.70 7.05 7.50 8.15 8.45 9.15	1 / 9	11 2	1 / 6 2 2 / 15 3 3 1 / 9	3 / 36 4 / 30 4 / 35 9 / 30 3 / 32	2.5						
11	12 90	3.10		砂質粘土	. 淡黄灰		10.15 10.45 11.15 11.45 12.15	3 / 12 1 1 / 16	2 2 / 8	3	6 / 30 8 / 30 5 / 30	6 8						
13	13.75	0.10		細砂	暗黄褐		13.15	24	29	7 / 3	60 / 23	78.3						
13	14.85	1.10		砂混じりシルト	暗黄褐		14.15	5	8	8	21 / 30	21						
E 15	15.45			中砂	淡黄灰		15.15 15.45	9	8	12	29 / 30	29						