新宿区地盤資料

調査整理番号　103-065

所在地　東京都新宿区若松町１０－３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.70 5.90
21
固結シルト
暗緑
21.80 1.10
22
シルト質砂
暗褐灰
22.50 0.70
23
砂礫
暗灰
23.20 0.70
シルト質砂
暗褐灰
23.80 0.60
24
微細砂
暗灰
24.70 0.90
25
細砂
暗灰
25.80 1.10
26
砂質シルト
暗灰
27
27.50 1.70
28
シルト質砂
褐灰
28.20 0.70
29
砂礫
褐灰
30
31
32
33
33.25 5.05
18 20 3 23 65.2
20.38
21.15
17 / 7
50 / 27
12 21
55.6
21.42
22.15
20 / 30
5 6 9
20
22.45
23.15
15 / 30
6 5 4
15
23.45
24.15
32 / 30
6 9 17
32
24.45
25.15
46 / 30
11 15 20
46
25.45
26.15
39 / 30
7 13 19
39
26.45
27.15
21 / 30
6 7 8
21
27.45
28.15
16 / 5
50 / 15
34
100
28.30
29.15
50 / 3
50 / 3
500
29.18
30.15
50 / 7
50 / 7
214
30.22
31.15
50 / 4
50 / 4
375
31.19
32.15
50 / 1
50 / 1
1500
32.16
33.15
50 / 10
50
150
33.25