

所在地 東京都新宿区百人町一丁目7付近

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標 尺	深 度	層 厚	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	孔内水位／測定月日	標準貫入試験					N 値	N 値～深度図
							深 度	10 cmごとの打撃数			打撃回数／貫入量		
								0 回	10 回	20 回			
1				盛土(SF)	暗茶	9/30 6.25	1.15	1 / 35		1 / 35	0.9		
2	1.90	1.90					2.15	1 / 15	1 / 15	2 / 30	2		
3				盛土(SF)	暗茶褐		3.15	1 / 20	2	3 / 30	3		
4	4.60	2.70					4.15			6 / 30	6		
5							4.45	2	2	2 / 30			
6	6.65	2.05		ローム(Lm)	茶褐								
7	7.45	0.80		粘土(C)	淡乳灰		7.15	1 / 30		1 / 30	1		
							7.45						