新宿区地盤資料

調査整理番号 109-078

所在地 東京都新宿区百人町一丁目21-26付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	深	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験			
			状	質		内水位/測	深	1 と 回 0	0 cm の打 10	数	打撃回数/	N	N値~深度図			
	度	厚	図	分	調	測 定 月 日	度	≀ 10	20 30	≀ 30	貫入量	値				
				盛土									b 10 20 30 40 50			
1	0.70		1111	黒ボク土	黒灰色		1.15				5 /					
ŀ	1.40	0.70					1.45	1	2	2	30	5	5			
3							2.15	2	2	3	7 / 30	7	7			
4				ローム	茶褐色		3.85	1 / 7	2 / 11	3 / 15	6 / 33	5.5	.5			
5				() () () () () () () () () ()				5.15	1 2 2 / / / / 8 12 1	2 / 11	5 / 31	4.8	.6			
6	6.45	5.05					6.15	2	2 / 13	1 / 7	5 / 30	5	5			
7					茶褐色			1 /			1 /					
8	7.60	1.15	5			2/24 8.40	7.46 8.15	31	1,	2	31	1.0				
9				粘土	暗灰 ~ 青灰色		8.45	9	9	12	10	4	4 8			
10	9.65	2.05		細砂	青灰色	-	9.45	3	3	4	30	10	10			
	10.35	0.70					10.45	4	7	17	30	28	28			
1							11.15	15	17	18		50	50			
2			0.000	砂礫	暗褐色		12.15	29	17	7		53	53			
13	13.95	3.60					13.45	14	20	20	54 / 30	54	54			
	45			細砂	黄褐色		14.45	5	5	7	30 60	17	17			
16	15.15	1.20				=	15.35	26	34	5	20 60	90	ed Park Park Park Park Park Park Park Park			
17		5.16 1.20 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16.15 16.36	25	30	18	60	85.7	7						
18	17.50	2.35				_	17.43	25	17	8	25	64.3	3			
19							18.45	7	9	9	/ 30	25	25			
20							19.45	5	5	6	30	16	16			
20				細砂	褐灰色		20.45	6	8	9	30	23	23			

