新宿区地盤資料

調査整理番号 109-086

所在地 東京都新宿区百人町一丁目24-28付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

l	深	層	柱	生 質 区	色	孔内水位/測		標準貫入試験																
			状				深	0	1 0 cmご との打撃 回 数 0 10 20		打擊回数/貫	N I	N値~深度図											
	度	厚	図	分	調	測定月日	度	≀ 10	20	² 30	λ	値	i D 10 20 30 40 50											
				埋土	暗茶								0 20 30 40 30											
2	1.10	1.10				_	1.15	1	14	1 / 6	4 / 30	4	4											
3		3.70	// (ローム	茶褐茶"青灰	5/17 4.80	2.66 2.96 3.45 4.15	1 2 / 15	2 / 15 1 / 5	1 / 5	30 5 /	5	5											
5	4.80			次 (() () () () () () () () ()			4.80	4.49 5.15 5.45	13	3 2	2 /	7 / 30	5.3	7										
7							6.15 6.47 7.00	1 / 11	1 / 11 1 / 18	1	3 / 32 1 / 48	0.6												
9	8.50	3.70		粘土混じり細砂	暗青灰	_	8.49 9.15	/ 19	1 / 20 2 / 12	2 / 8	2 / 49 5 / 31	1.2												
0	10.90	2.40	0000	粘土混じり砂礫	暗灰暗声灰	-	10.15 10.45 11.15	1 8		2 / 9	5 / 30 32 / 30	32	5											
2	11.80	0.90		砂礫	暗青灰茶褐灰		11.45 12.15 12.28 13.15	37	13 / 3	14	50 / 13	115												
4	14.70																				13.41	17	19	18
5 6				粘土港じり細砂	黄褐灰 暗青灰		15.15 15.45 16.15	5	5 20	8	18 / 30 47 / 30	18 47												
7							16.45 17.15 17.45 18.15	10	11	12	33 / 30 50 /	33												
9	<u>18.70</u>	4.00		細砂混じりシルト	暗灰	_	18.38 19.15	13	3	3		65.2	2 9											
0	20.60	1.90			· march	-	20.15	2	3	3	8 / 30	8	8											

E	20.60	1.90	==== 			20	. 45	3	3	30	8	٩	1	10	9-086	(ク006)	(2/2) =
21	21.80	1.20	۱ <u>، /</u>	シルト混じり細砂	暗灰	21	.15	6	6	17 / 30 50 /	17			_			
22						22	.00 7			50	214						
24			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		暗灰	23	.15 ₅₀ .25 50 .15 8			50 / 8	150						
25				砂礫		24 25	.23 50 .00 / .13			50 / 13	115						
26						2 <u>6</u> 26	.00 / 12			50 / 12	125						
27	27.20	5.40	0,000				.15 5 .20			50 / 5	300					_	