


新宿区地盤資料

調査整理番号 115-003
所在地 東京都新宿区大久保三丁目2-11付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。



深度 (m)	土質	色	備考
21.40 ~ 21.65	礫混じり細砂	暗青灰色	
22.50 ~ 22.70	粘土	暗茶灰色	
23.14 ~ 24.07	砂礫	暗緑灰色	
24.70 ~ 25.80	細砂	暗青緑色	
25.80 ~ 26.30	砂質粘土	暗緑灰色	
26.30 ~ 28.17	細砂	暗青緑色	