新宿区地盤資料

<u>調査整理番号 117-020</u>

所在地 東京都新宿区西早稲田一丁目8-19付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	京 深 層 柱 土 色 孔									標準貫入試験					
作示	深	層	柱		色	孔 内	<u>,_</u>	1	0 cm	2	1		1示午貝八叫歌		
				質		水位	深	回		数	打撃回数/	N			
			状	X		/ 測		0	10	20	数/		N値~深度図		
				<u> </u>		測 定 月		ì	ł	ł	貫入量				
尺	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60		
E				ım 1							П				
E	0.95	0.95	l //	埋土	褐灰	1.20									
F 1							1.15	1 / 17	1 / 16		2 / 33	1.8			
E			#E=	有機質シルト	黒灰 暗灰		1.48	-17	10		33	1.0			
E 2			=== <u>=</u>	日成長ノル「	暗灰		2.15				0		 		
E	2.70	1.75					2.55		自沈		40				
E 3							3.15				22				
E				硬質シルト	暗青灰		3.45	7	7	8	30	22			
E 4	3.90	1.20	====				4.15				35				
E							4.45	10	11	14	/ 30	35			
Ē,											50				
							5.15	50			10	150			
E															
E 6			====				6.15	15	18	17 / 5	50 / 25	60			
E							6.40	-10	10	,	20	"]		
E 7				固結シルト	暗灰		7.15			10 / 7	50 / 27				
F					-174		7.42	18	22	7	27	55.6			
E 8							8.15				50				
E							8.45	15	15	20	30	50	d † <u> </u>		
E 9							9.15			17	50				
E							9.42	16	17	7	/	55.6			
Ė,			====							14	50				
E	10.50	6 60					10.15	16	20	5	50 / 25	60			
E	10.30	0.00					10.40	50			50				
E 11			[······	(m.r.d)	n di te		11.15 11.24	9			9	167			
E				細砂	暗灰		11.24	E0.			E0.				
= 12	12.23	1.73	<u> </u>				12.15	50 / 8			50 / 8	188			
							12.23								
Ē															