新宿区地盤資料

調査整理番号 117-088

所在地 東京都新宿区西早稲田一丁目16-11付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。													
標	深	層	柱	土	色	孔内	標準貫入試験						
				質		水位	深	1 と 回	0 cm の打	ご撃数	打擊	N	
			状	⊳		/			10		打擊回数人		N値~深度図
				区		測 定 月 日		ł	ł	ı	/ 貫		
尺	度	厚	図	分	調	Ä	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60
E													
1				盛土	暗褐		1.15				8		
E						1.75	1.45	6	1	1	30	8	
E 2	2.00	2.00					2.15				1 /		
3	2.80	0.80		表土	黒灰		2.45	30			30	1	1
3	3.50	0.70	******	腐植土	黒灰		3.15	1 / 35			1 / 35	0.9	
F	3.90		<u>6</u> 60	レキ混り細砂	暗灰		3.50				50	0.3	
4 5				砂質固結シルト	暗青灰		4.15	24	26		/ 20	75	
5	4.70	0.80									26		
							5.15	7	8	11	/	26	
6			******	砂混り硬質シルト	暗青灰		6.15				34		
E			 -				6.45	8	12	14	30	34	4 /
E 7	7.00	2.30					7.15				27		
E							7.45	7	8	12	30	27	1 /
E 8				硬質シルト	暗青灰		8.15	_	_	40	24	0.4	
E	8.70	1.70	==== 			-	8.45	/	7	10		24	
9	9.50	0.80		細砂	暗青灰		9.15	20	27	3 / 1	50 / 21	71.4	
9	9.50	0.00	====				9.36						
E 10							10.15	7	8	9	24 / 30	24	
E 11							10.45				23		
E							11.15	6	7	10	/ /	23	d <u> </u>
11				硬質シルト	暗青灰		12.15				23		
							12.45	6	7	10	30	23	d † =
13							13.15				22 / 30		
E	13.90	4.40					13.45	6	7	9	30	22	
14	13.90	4.40		砂質硬質シルト	暗青灰	-	14.15	6	8	9	23 / 30	23	
E	14.80	0.90		ジ見収見ノル	明月次		14.45	0	18	9		23	
15							15.15 15.30		5		50 / 15	100	
E			· · · · · · · ·						13		50		
							16.15 16.28		3		13	115	
E 17							17.15		10		50 / 12		
							17.13		2		12	125	
E 18			 	細砂	暗黄灰		18.15	36	14 / 4		50 / 14	107	
							18.29	50				10/	
E 19							19.15	131	19 / 5		50 / 15	100	
							19.30		14				
13 13 14 14 15 15 15 16 11 17 17 18 11 18 11 19 11 19 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12							20.15 20.28		3		50 / 13	115	
Ė.,			 						10		50		
E 21	21 27	R 47					21.15	4 ∩	/		50 / 12	125	

_	ı		1	i		36	3	1	13	115		_ 11	7-088	(‡ 226)	(2/2)
E					20.28		10		50						=
21	21.27			J	21.15 21.27	40	2		12	125				_	1
E															1