

所在地 東京都新宿区西早稲田一丁目14-13付近

標 尺	深 度	層 厚	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	孔 内 水 位 / 測 定 月 日	10 cmごとの打撃数				打 撃 回 数 / 貫 入 量	N 値	標準貫入試験 N値～深度図
							深 度	10 cmごとの打撃数					
								0 回	10 回	20 回			
1	1.50	1.50		盛土	暗褐	11/29 3.85 ≡	1.15	1 / 18	1 / 16	2 / 34	1.8		
2	2.35	0.85		粘土質シルト	暗褐		2.15	1 / 30		1 / 30	1		
3	3.15	0.80		シルト	黒褐		2.45						
	3.55	0.40		細砂	黄褐		3.15			3 / 12	6 / 32	5.6	
4	4.65	1.10		砂礫	黄褐		3.47	1	2				
5				硬質シルト	青灰		4.15				30 / 30	30	
6							5.15				13 / 30	13	
7							6.15				14 / 30	14	
8	8.25	3.60					7.15				12 / 30	12	
9	9.35	1.10					8.15				26 / 30	26	
10	10.75	1.40		硬質シルト	緑灰		8.45	5	9	12		45	
11				固結シルト	暗灰		9.15	21	17	7	45 / 30	45	
12							10.15				14 / 30	14	
13	13.80	3.05					10.45				26 / 30	26	
14	14.60	0.80					11.15				29 / 30	29	
15							12.15				44 / 30	44	
16				シルト質微細砂	黄褐		12.45	10	15	19	50 / 13	115	
17				細砂	褐灰		14.15	26	3		50 / 8	188	
18							15.15				50 / 16	93.8	
19							16.15				50 / 8	188	
20	20.32	5.72				16.31				50 / 10	150		
						17.15				50 / 21	71.4		
						17.23				50 / 17	88.2		
						18.15							
						19.15							