## 新宿区地盤資料

調査整理番号 117-096

所在地 東京都新宿区西早稲田一丁目10-1付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験
				質		内 水 位	深	1 ك	0 cm の打	ご撃	打擊	N	
			状	×		/		0	10	数 20	打擊回数人		N 値 ~ 深度図
						測 定 月		ł	ì	ł	/貫入量		
尺	度	厚	図 //	分	調	日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60
1 2				埋土	灰褐 ~ 暗褐		1.15	;	1 /		2 /		•
2	1.70	1.70		有機質粘土	暗褐	4/21 2.92	1.61 2.15 2.52	26 1 / 20	20 1 / 17		2 / 37	1.6	
3	3.00			粘土混り砂礫	青灰		3.15	1 / 16	1 / 15		2 / 31	1.9	
4	4.30			シルト質細砂	青灰		4.15	11	16	23 / 7	50 / 27	55.6	
5 6	E 7^	4 40	pare are a second	砂混り固結シルト	青灰		5.15 5.30	26	24 / 5		50 / 15	100	
6	5.70			細砂	暗灰	-	6.15				32		
7 8	6.30	0.60					7.15 7.45 8.15	7	9	11	30 30 / 30 29	30	
9 10				硬質シルト	緑青灰 暗灰		8.45 9.15 9.45	6	10	8	22 / 30	25	
10	10.60	4.30	 		暗灰		10.15	8	10	29	50	28	
Ē	11.90	1.30		固結砂質シルト	緑青灰		11.43	33	13 17 / 3	8	50 / 13	53.6	
Εl	13.50	1.60	<i>::::::</i>	シルト混り細砂	緑青灰		12.28 13.15 13.30		24 / 5		50 / 15	100	
13 14 15 16							14.15 14.36	20	27	3 / 1	50 / 21		
15				细砂	暗灰		15.15 15.43	14	20	16 / 8			
16	16.33	2.83					16.15 16.33	23	27 / 8		50 / 18	83.3	