新宿区地盤資料

<u>調査整理番号 117-122</u>

所在地 東京都新宿区西早稲田一丁目22-1付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	±	色	孔		標準貫入試験									
			状	質区		内水位/測定	深	ط 0	10	擊 数 20	打擊回数人	N	N 値 ~ 深度図				
尺	度	厚	図	分	調	定月日	度	≀ 10	≀ 20	30	貫入量	値	直 p 10 20 30 40 50	60			
	0.80	0.80	//	盛土	暗褐灰												
	1 00	1.10		礫 小礫混り粘土	暗褐灰		1.15	2 / 35			2 / 35	1.7	1.7				
2		0.80			灰		2.15	4 / 30			4 / 30	4		1			
3	4 10	1 40		固結シルト 土丹	灰		3.15	28			50 / 28 50	53.6	3.6				
		1.00		礫混り固結シルト	灰		4.40	25			7 25 50	60	60				
6 6	5.10	1.00		固結シルト 土丹	灰		5.15 5.45 6.15 6.45 7.15	50 / 30			50 / 30 50 / 30		50				
7 1	8.60	3.50					7.45 8.15 8.45	30			50 / 30	43 50					
9	9.27	0.67		細粘砂	灰		9.15	50 / 30			50 / 30	50	50				