新宿区地盤資料

調査整理番号 120-008

所在地 東京都新宿区高田馬場一丁目28-5付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	±	色	孔						標準貫入試験			
			d b	質		内水位,	深	1 と 回	0 cm の打	ご撃数	打撃回数/	Ν			
			状	X		測		0	10	20	数/		N値~深度図		
						測 定 月 日		ł	1	1	貫入				
尺	度	厚	2	分 埋土	暗褐灰	H	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 €		
	0.30	0.30			HE TO/X	-									
1							1.15				4				
- 1			XXXXX				1.45	1	1	2	30	4	4 🐧		
- 2			V V V V V V		p☆ 4日 +-		2.15	1,			3,				
.			00000	п-д	暗褐灰		2.50	15	1	1	35	2.6	6 †		
- 3			XXXXX				3.15	1			3 /				
.			XXXXX				3.50	15	1	1	35	2.6			
- 4	4.20	3.90	<u> </u>			-	4.15		1 /	1 /	2 /				
	4.70	0.50	.0.0.	粘土	暗褐灰		4.45		15	15	30	2	2		
- 4				粘土混り砂礫	暗褐灰		5.15	14	16	17	47 / 30	47			
	5.65	0.95	ە ^{بى} ە			6.00	5.45	14	10	-1/	JU	4/	,		
- 6							6.15	3	4	4	11 / 30	11			
				· 細砂	暗褐灰		6.45								
7							7.15	2	4	4	10 / 30	10			
- 8	7.85	2.20				-	7.45				12				
. "				粘土	黄褐		8.15	4	4	4	30	12			
- 9	8.80	0.95					9.15				12				
							9.45	4	4	4	30	12	2 †		
- 10			. <u>.</u>	砂質シルト	暗青灰		10.15				11				
.				-			10.45	3	4	4	30	11			
- 11	11.35	2.55					11.15				21				
. 1	11.70			細砂	暗青灰		11.45	5	6	10	30	21			
- 12			0.0.0				12.15		20 / 5		50 / 15	100			
				砂礫	緑青灰		12.30		20		50				
- 13			0.000				13.15 13.32	22	28 / 7		50 / 17	88.2	2		
	13.80	2.10	<u>૽ૼ</u> ?૽ૼ?			-	10.02								
- 14							14.15	14	16	20 / 7	50 / 27	55.6			
15							14.42				50				
10				細砂	緑青灰		15.15	19	31		20	75	5		
- 16				Pare 12	114年八		16.15	50 / 6			50 / 6				
.			 				16.15	- 6			6	250	9 -		
- 17	47.00						17.15	50			50 /	40-			
- 13 - 14 - 15 - 16	17.24	3.44				=	17.24				9	167	5		