新宿区地盤資料

調査整理番号 124-040

所在地 東京都新宿区下落合一丁目 6 - 1 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

漂	深	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験
			状	質区		内水位/測定月日	深	1 回 0 ~	0 cm の打 10		打擊回数/貫入量	N	N値~深度図
5	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	量	値	₫ 10 20 30 40 50
1	1.60	1.60		埋土	暗黄褐	8/8 1.55	1.15	1 / 32			1 / 32	0.9	g
2	2.30	0.70		粘土混り砂	黄褐		2.15				13		
1 2 3 3 5 6 6	2.00	0.70		固結砂質シルト	暗緑灰暗緑灰		2.45	2	2	7	30	13	13
	3.90	1.60					3.15	18	25	2		68.2	.2
		1.75					4.15	23	27		50 / 20	75	75
	5.65						5.15	20	26	4 / 2	50 / 22	68.2	.2
					暗緑灰		6.15	32	18 / 6		50 / 16	93.8	
				シルト質細砂			7.15	40	10 / 3		50 / 13	115	15
							8.15	18	24	8 / 3	50 / 23	65.2	.2
	Q 65	4.00	////:: ::::;				9.15	15	22	13 / 7	50 / 27	55.6	.6
10		0.66		中砂	暗緑灰		10.15	33	17 / 6		50 / 16	93.8	.8
							10.31						