## 新宿区地盤資料

調査整理番号 124-046

所在地 東京都新宿区下落合一丁目 6 - 7 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	土 色 孔								標準貫入試験			
	#		状	質区	±⊞	,内水位/測定月日	深	0			打撃回数/貫入量	N	N値~深度図		
尺	度	厚	図 //	分	調	П	度	10	20	30	里	値	0 10 20 30 40 50 60		
1	1.50	1.50		盛土	暗褐	9/22 1.90	1.15	1 / 35			1 / 35	0.	9		
Ē,	1.90	0.40		砂質粘土	黄褐灰	<del>-</del>	1.50			16	50				
	2.50	0.60		細砂	黄灰 ~ 暗青灰	_	2.15		20	4	/	62.	5		
3	3.40	0.90		中砂	黄灰		3.15	9	9	13	31 / 30	3			
4	4.70	1.30	særere e	砂混じり固結シルト	暗灰		3.45 4.15 4.43		15	22 / 8	50 / 28				
5				砂質固結シルト	暗青灰		5.15	15	31	4 / 1	50 / 21	71.			
6	6.80	2.10					6.15	21	29		50 / 20	7			
7				中砂	暗青灰		7.15	13	20	17 / 4	50 / 24	62.			
3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8.60	1.80				8	8.15	16	24	10 / 3	50 / 23	65.			
				細砂	砂 暗青灰		9.15	14	26	10 / 2	50 / 22	68.			
10	10.31	1.71					10.15 10.31	21	29 / 6		50 / 16	93.	8		