新宿区地盤資料

調査整理番号 126-059

所在地 東京都新宿区下落合三丁目 2 - 1 3 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験
				質		内水位	深	1 と 回	0 cm の打	ご撃 数	打擊	Ν	
			状			/		0	10		打擊回数人		N·値~深度図
				☒		測 定 月 日		ł	1	ł	貫入量		
尺	度	厚	図	分	調	Ē	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60
<u> </u>			//	盛土	黒褐色		1.15	/			3 /		
	1.60	1.60				-	1.45	30			30	3	
_ 2 _ _							2.15	4 / 30			4 / 30	4	1
			XXXXX	ローム	茶褐色		2.45 3.15	5			5		
			X				3.45	30			30	5	,
_ 4	3.90	2.30	<u> </u>	w	# NB A	-	4.15	3 /			3 /		
	4.60	0.70		45土	茶褐色		4.45	30		+	30	3	†
5 				粘土	黒灰色		5.15	2 / 30			2 / 30	2	
	5.70	1.10				6.20	5.45						
_ 6 _ 6	6.50	0.80		- 凝灰質粘土 -	緑青灰色	<u> </u>	6.15	8 / 30			8 / 30	8	
7							7.15	6			6		
				凝灰質粘土	青灰色		7.45	30			30	6	†
_ 8							8.15	/			5 /		
-	8.60	2.10					8.45	30			30	5	
_ 9 _ 9				凝灰質粘土	灰色		9.15	4 / 30			4 / 30	4	
1 2 3 4 4 7 7 8 8 8 9 10 9 11 11 12 13							9.45			_	32		
	10.20	1.60					10.15	30			30	32	
11							11.15				50		
							11.44	29				51.7	
12				凝灰質粘土	灰色		12.15	23			50 / 23	65.2	
					,,,,		12.38	E0			50		
_ 13 _ _							13.15	24			/	62.5	
14							14.15	50			50		
	14.43	4.23					14.15	1 / 28			/	53.6	