## 新宿区地盤資料

調査整理番号 126-062

所在地 東京都新宿区下落合三丁目 8 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

			山田店	T		1	ر ر	נויעי	<b>∠ ≡</b>		. 🗥		,たものとなります。 
標	深	層	柱	土	色	孔 内		I 1	0				標準貫入試験
				質		水位	深	1 と 回	0 cm の打	こ撃数	打擊回	N	
			状	<b>~</b>		/ 測		0	10		数		N 値~深度図
				☒		定月日		ì	ł	ı	/貫		
尺	度	厚	図	分	調	百	度	10	20	30	量	値	<u>1</u> p 10 20 30 40 50 60
= = = 1				埋土	茶褐		1.15	2 /			2		
	1 70	1.70					1.45	30			/ 30	2	2 <b>7</b>
1 2	1.70	1.70	()()()()			2.20	2.15	1			1		
			// // // // // // // // // // // // //				2.46	31			31	1.0	.d <b>f</b>
3			00000	ローム	黄褐		3.15	1,			1		
			X				3.45	30			30	1	1
4	4.20	2.50					4.15	1,			1		
- 1			44444 44444 44444				4.47	32			32	0.9	9
5			*****				5.15	/			2 /		
=			111111 111111	腐植土	黒褐		5.46	31			31	1.9	9 \ \
<u> </u>			******				6.15	/			4 /		
	6.80	2.60	  				6.45	30			30	4	
7							7.15	14 / 30			14 / 30	14	
				微細砂	青緑灰		7.45					'"	
8					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		8.15	30 / 30			30 / 30	30	30
_	8.90	2.10					8.45						
9	0 60	0.70	0.0.0	砂レキ	暗灰		9.15	48 / 30			48 / 30	48	18
10	3.00	0.70				1	9.45	32			32		
				シルト	暗灰		10.15	30			30	32	32
11							11.15				38		
- 1	11.50	1.90					11.45	30			30	38	38
12				シルト質細砂	暗灰		12.15	25 /			25 /		
	12.80	1.30	//:···				12.45	30			30	25	
13							13.15	/ /			31		
							13.45	30			30	31	31
14							14.15	/			33		
				シルト	暗灰		14.45	30			30	33	
15	16.10						15.15	22 / 30			22 / 30	22	
							15.45					"	
— 16 = =	16.10	3.30	0.000				16.15	45 / 30			45 / 30	45	15
							16.45				50 /		
_ '/			0.000				17.15 17.15	Ħ	入不	能	0		
18			0000				18.15	50 /			50 /		
_				砂レキ	暗灰		18.27	12			12	125	25
			0.000				19.15	50			50		
			0000				19.26	11			11	136	se   —   — = =
19	20.22						20.15	50 /			50 /		33 33 35 45 45
	20.28	4.18	00				20.28	13			13	115	
=													