新宿区地盤資料

調査整理番号 127-065

所在地 東京都新宿区下落合四丁目9-41付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

涿	Ŕ	層	柱	土	色	孔		標準貫入試験								
			.16	質		内 水 位	深	1 と 回	0 cm の打	ご撃 数	打擊回数	Ν				
			状	X		測		0			/		N値~深度図			
良	ŧ	厚	図	分	調	測 定 月 日	度	10	² 20	30	貫入量	値				
+				埋土	褐灰	11/18 0.85	100	10		-	_		b 10 20 30 40 50			
1	.80	0.80				-	1.15	1	1 / 8	2 / 12	4 / 30	4				
2 2	.30	1.50		粘土	乳褐灰		2.15				28					
2.	.80	0.50		細砂	暗茶灰		2.45	7	9	12	30	28				
3	20		***************************************	砂混じり粘土	黄褐灰 ~ 暗灰		3.15	5	5	6	16 / 30	16	6			
4 3.90	.90_	1.10		· · · 细砂	暗茶褐		4.15	26	34		60 / 20	90				
							5.15	15	13	15	43 / 30	43	3			
6.	.00	2.10	0.0.0				6.05	23	37 / 8		60 / 18	100				
7			0.000				7.05	26	34 / 7		60 / 17	106				
В))))))	褐灰 "暗緑灰		8.05			4 /	60					
1 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 110							8.26 9.05	25	22 /	1	60	85.7				
							9.20	38	5 29		15	120				
0							10.05 10.22	31	7		17	106	6			
1 11.	.23	5.23	0.000				11.05 11.23	29	31 / 8		60 / 18	100				