## 新宿区地盤資料

調査整理番号 128-053

所在地 東京都新宿区中落合一丁目 6 - 1 6 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。 												たものとなりより。 		
標	深	層	柱	±	色	孔		標準貫入試験						
				質		内水	深	1 ح	0 cm の打	ご撃	打動	Ν		
			状	具		位 /			10		打撃回数/			
				X		測定					数/		N 値~深度図	
		_		Δ.	+m	測 定 月		≀		~		値		
尺	度	厚	図	分	調	Н	度	10	20	30	重	但	0 10 20 30 40 30 00	
Ē			//											
Ē,			//							2	6			
Ē '			//	埋土	暗褐灰		1.15	2	2	12	/ 32	5.6	P	
E			//			2/11 2.30	1.47							
2	2.45	2.45	//				2.15	1 / 30			1 / 30	١,		
Ē	2.40	2.40	.0.0.0			_	2.45	30			30	l '		
E 3			0.000	砂礫	褐灰		3.15				29			
E	3.50	1.05	0 7 0 7 0				3.45	8	9	12	30	29		
E 4			-:::::::				4.15			7	50			
E							4.36	13	30	1	21	71.4	4         🖰	
E 5										18	50			
1 1 2 2 3 4 5 6							5.15	13	19	5	/ 25	60		
E			······				5.40							
E 6			·····				6.15	15	21	14 / 4		62.5		
			·				6.39				Ė			
7 8							7.15			19 /	50 / 25			
E							7.40	13	18	5	25	60		
E 8				細砂	暗青灰		8.15			17	50			
					2,5		8.40	14	19	5	/ 25	60		
E,														
E "							9.15	11	16	17	44 / 30	44		
9 10			·				9.45							
_			·				10.15			00	45 /			
E			·····				10.45	11	14	20	30	45		
11							11.15				27			
E							11.45	6	9	12	30	27		
12			: : : : : : : : : : : : : : : : : : :				12.15				37			
E	12.60	9.10					12.45	9	11	17	/	37		
-		20				1			28		50			
13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18			<u>:</u>				13.15 13.33	22	28 / 8		18	83.3		
E										_				
F 14							14.15	17	25	8 / 2	50 / 22	68.2		
E							14.37						]	
E 15							15.15			14 / 3	50 /	65.2		
E				細砂	暗緑灰		15.38	15	21	3	23	65.2	a       <del>                              </del>	
E 16			·····				16.15		34 / 9		50 /			
E							16.34	16	9		19	78.9	9     <del> </del>	
Ē									29		50			
E 17							17.15 17.31	21	29 / 6		/ 16	93.8		
E			·				17.31		22		50			
E 18	<u>18.</u> 29	5.69	<u> </u>				18.15	28	/ / 4		50 / 14	107		
E							18.29							
<u> </u>														