## 新宿区地盤資料

調査整理番号 128-056

所在地 東京都新宿区中落合一丁目 1 2 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	深	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位/測定月日		標準貫入試験									
	度						深度	回 0 ~	10 ≀	数	打擊回数/貫入量	N 値	N値 - 深度図				
1	1.60	1.60		盛土	黒褐 電茶~ 暗灰褐		1.15	1 / 20	1 / 14		2 / 34	1.8					
2	2.10	0.50		腐植土	<b>黒褐</b> 暗青灰		2.15				9						
2 3 4 5 6 7 8 9	3.45	1.35	0.000 0.000 0.000 0.000	砂礫		12/18 3.45	2.45	2	7	7	22 / 30	22	9				
Ĺ	3 80	0.35		課:混り砂 暗青灰	暗青灰	<u> </u>	3.45										
4	4.90	1.10		砂礫	暗青灰		4.15	39	11 / 2		50 / 12 50	125	25				
5	7.70		シルト 数細ゼ	シルト質微細砂	レト質微細砂 暗青灰 囲砂 暗青灰	_	5.15	28	5	15	7 15 50	100	00				
0							6.15	13	22	6	/	57.7	.7				
7		2.80					7.15	21	29 / 11		50 / 21		.4				
8		0.90		微細砂			8.15	15	22	13 / 3	50 / 23	65.2	.2				
9				細砂			9.15	13	37 / 11			71.4	.4				
0	10.31	1.71					10.15 10.31	23	27 / 6		50 / 16	93.8	.8				