

所在地 東京都新宿区上落合一丁目11-4付近

標 尺	深 度	層 厚	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	孔内水位 / 測定月日	10 cmごとの打撃回数					N 値	標準貫入試験 N 値 - 深度図
							深 度	10 cmごとの打撃回数			打撃回数 / 貫入量		
								0	10	20			
	0.50	0.50		埋土	暗褐								
1	1.80	1.30		ローム	茶褐		1.15	1 / 13	1 / 11	1 / 9	3 / 33	2.7	
2	3.70	1.90		粘土質砂礫	暗黄		2.15	4	3	4	11 / 30	11	
3	6.80	3.10		砂礫	茶褐	4.40	3.15	3	3	2	8 / 30	8	
4							4.15	9	11	15	35 / 30	35	
5							5.15	7	6	10	23 / 30	23	
6							6.15	4	7	9	20 / 30	20	
7							7.15	14	19	17 / 7	50 / 27	55.6	
8							8.15	11	16	23	50 / 30	50	
9							9.15	16	22	5	50 / 25	60	
10							10.15	16	21	4	50 / 24	62.5	
11							11.15	16	26	8 / 2	50 / 22	68.2	
12	12.40	5.60					12.15	14	20	16 / 5	50 / 25	60	