

所在地 東京都新宿区上落合一丁目23-18付近

標 尺	深 度	層 厚	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	孔 内 水 位 ／ 測 定 月 日	10cmごとの打撃回数					N 値	標準貫入試験 N 値～深度図
							深 度	10 cm ごと の 打 撃 回 数			打 撃 回 数 ／ 貫 入 量		
								0 ～ 10	10 ～ 20	20 ～ 30			
1			ローム	茶褐色	6/23 4.50								
2						2.10				3 / 30			
3	3.15	3.15				2.40	1	1	1	28 / 30			
4			砂礫	黄褐色		3.15				28 / 30			
5	4.90	1.75				3.45	7	10	11	33 / 30			
6	5.45	0.55				4.15				37 / 30			
7			粘土混じり細砂	黄褐色		4.45				45 / 30			
8						5.15	5	6	26	60 / 28			
9	6.15					6.45	10	16	19	64.3			
10			砂礫	黄褐色		7.15				60 / 28			
11	7.43					8.15	14	28	8	62.1			
12	8.44					9.15	15	23	9	64.3			
13			細砂	黄褐色	9.43				60 / 25				
14	10.15				10.40	17	23	8	72				
15	10.50	5.05			11.15	23	25	5	94.7				
16					11.34				60 / 19				
17	12.37	1.87			12.15	32			81.8				
18					12.37	27	30	2					