## 新宿区地盤資料

調査整理番号 133-007

所在地 東京都新宿区上落合二丁目20-3付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	土	色		標準貫入試験											I	
						孔 内 水	深	1	0 cm の打!	ご軽	打	N	1사 구 됐 / 시마시하						
			状	質		· 位 /		回	- 1	数	打擊回数								
i l			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	X				0	10 ≀	20	数/貫				N値~	深度図			
尺	度	厚	図	分	調	測定月日	度			30	人量	値							
	12	17		,,	H/-9	П	1.00			-	_		0 10	2	0 3	0 4	0 50		
	0.90	0.90		埋土	黒茶														
F 1	1.20		0.0.0	粘土	黒褐		1.15		2	2	5 /		•						
			0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0				1.45	-			30	5							
2			0.0.0			2.70	2.15	7	7	10	24 / 30	24			<u></u>				
			0.000		黄褐灰		2.45	,	,	10	30	24						=	
3			0.000	砂礫	黒黄褐		3.15	10	25	15 / 7	50 / 27	55.6					1		
2			0.000		黄褐灰		3.42					50.0						· III	
E 4			0.000				4.15	20	10	20	50 / 30	50					,		
É	4.90	3.70					4.45					50						· III	
5 6 7 8 9							5.15	7	10	26	43 / 30	43					<b>4</b>		
							5.45				50								
6							6.15	17	33		/ 20	75					$\rightarrow$		
							6.35											=	
F 7							7.15	10	15	19	44 / 30	44					•		
							7.45												
8				細砂	黄灰		8.15	12	20	18 / 4	50 / 24	62.5							
					暗黄灰		8.39	50 /			50 /							1	
9							9.15 9.18	3			3	500					$\rightarrow$		
⊨ I																			
E 10							10.15	10	16	24	50 / 30	50						. =	
10							10.45		10		50								
							11.15 11.27	40	2		12	125							
12	11.80	6.90																	
F 12				細砂	暗灰		12.15	8	14	15	37 / 30	37				9			
E ,	12.90	1.10					12.45									/		=	
F 13							13.15		10	14	33 / 30	33				7			
							13.45												
E 14				砂まじり固結シルト	暗灰		14.15	12	14	17	43 / 30	43					<b>\</b>		
E ,							14.45			11								1	
13	15.37	2.47					15.15 15.37	16	23	11 / 2	50 / 22	68.2							
							15.3/												