新宿区地盤資料

調査整理番号　133-012

所在地　東京都新宿区上落合二丁目２８－１５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




シルト混り細砂
暗緑灰
21.60
2.20
硬質シルト
緑青灰
28.50
6.90
シルト質細砂
暗青灰
30.60
2.10
硬質シルト
暗青灰
32.60
2.00
細砂
暗青灰
～
茶灰
～
緑青灰
38.30
5.70
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.45
26.15
26.45
27.15
27.45
28.15
28.45
29.15
29.45
30.15
30.45
31.15
31.45
32.15
32.45
33.15
33.33
34.15
34.30
35.15
35.27
36.15
36.29
37.15
37.28
38.15
38.30
5 6 8 30/ 19
6 9 10 25/30 25
5 7 10 22/30 22
6 6 9 21/30 21
6 8 11 25/30 25
6 9 11 26/30 26
6 8 10 24/30 24
7 9 10 26/30 26
6 9 12 27/30 27
11 14 19 44/30 44
10 11 13 34/30 34
5 5 7 17/30 17
6 8 10 24/30 24
25 25/8 50/18 83.3
33 17/5 50/15 100
37 13/2 50/12 125
32 18/4 50/14 107
30 20/3 50/13 115
28 22/5 50/15 100