新宿区地盤資料

調査整理番号 133-026

所在地東京都新宿区上落合二丁目9-10付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深 層 柱 土 色 孔									標準貫入試験			
示	/木	眉	111		ъ	内		10cmご 1 cmご 1		+=	N,		
				質		水位	深	と回	の打 <u></u> -	擊 数	打擊回数人	N	
			状	X		/ 測		0	10	20	数		N値~深度図
						測 定 月 日		1	ì	ł	貫入量		
尺	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60
	0.00	0.00		埋土(FI)	暗褐								
E,	0.60	0.60				-					١.		
			MMMM				1.15	1	1	2	4 / 30		
Ē			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ロ-Δ(Lm)	茶褐		1.45						
E 2			$\langle \rangle \langle \rangle$				2.15	1 /			3 /		
Ē	2.80		V V V V V V V V V V V V V V V V V V V				2.47	12	1	1	32	2.8	1
3 4 5	3.10	0.30	0.0.0	粘性土(C)	淡褐灰		3.15				24		
E						4.20	3.45	6	9	9	30	24	4 1 1 3
E 4			0 0			4.20	4.15				26		
E			್ಗೆಂ್ಲಿಂ				4.45	10	9	7	30	26	
E 5			000				5.15				37		
E			000				5.45	15	13	9	30	37	
			000	₩ (G)	淡褐灰						46		
E,				× (0)	121912		6.15	14	16	16	/	46	
Ē							6.45						
F 7							7.15	19	18	13 / 7	50 / 27	55.6	
E			000				7.42]
₽ 8							8.15			15 /	50 /		
E	8.80	5.70					8.41	1/	18	6	26	57.7	1
7 8	0.00	5.70					9.15			22	50		
E							9.44	13	15	9	29	51.7	7
E 10							10.15			17	50		
E 10			[· :· :·	Edy (C)	淡褐灰 暗緑灰		10.42	14	19	7	27	55.6	
_			·	砂(S)	暗緑灰 暗青灰						50		
11			·				11.15 11.25	50			10	150	
E			· : · : · :							4	50		
12	12.36	3.56	• • • • •				12.15	19	27	/ / 1	/	71.4	
Ē							12.36						
<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	l		<u> </u>						<u> </u>	<u>F </u>