新宿区地盤資料

調査整理番号 133-043

所在地 東京都新宿区上落合二丁目28-29付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	土	色	孔	標準貫入試験						
			状	質区		内水位/測定月1	深	と 回 0 ~	10 ≀	擊 <u>数</u> 20 ≀	打擊回数/貫入量	N	N値~深度図
尺	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60
	0.90	0.90		埋土	暗褐	5/7 6.70 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13							
1				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	茶褐暗褐灰		1.15	2 / 15	1 / 6	1 / 9	4 / 30	4	
3							2.15	2 / 15	1	1 / 7	4 / 32	3.8	
							3.15	1 / 11	1	1 / 9	3 / 30	3	
							3.45 4.15	1 / 12	1	1 / 9	3 / 31	2.9	
	5.00	4.10					4.46 5.15		1 /	J	2 /	2.3	
6			744 A A A A A A A A A A A A A A A A A A				5.47 6.15	20	12		32	1.9	
	6.45						6.46	20	11		31	1.9	
_ 7 _ 7	7.60	1.15		凝灰質粘土	褐灰		7.15	2 / 12	2 / 12	2 / 7	6 / 31	5.8	
7		0.95		粘土	茶褐		8.15	2 / 12	2 / 13	1 / 5	5 / 30	5	
9	8.55	0.90	0.000	○·○·○·○·○·○·○·○·○·○·○·○·○·○·○·○·○·○·○·	褐灰		9.15	4 /	4 /	4 /	12		
111 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15			\circ \circ \circ \circ				9.45	11	11	8	26	12	
							10.45		9	9	30	26	
							11.15	13	13	12	30	38	
							12.15 12.45	10		10		30	=
							13.15 13.30	1 26	24 / 5		50 / 15	100	
							14.15 14.43	18	17	15 / 8	50 / 28	53.6	
15	15.10	6.55	0.0.0				15.15				7 /		
	15.45			粘土	黄白灰		15.45	2	2	3	30	7	