新宿区地盤資料

調査整理番号　134-007

所在地　東京都新宿区上落合三丁目１５－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
				埋土	暗褐～暗茶褐～暗黄灰	
	2.15	2.15				
				粘土混じり砂礫	黄褐	3/12 3.50
	5.10	2.95				
				細砂	黄灰	
	9.95	4.85				
				固結粘土	黄灰	
	10.90	0.95				
				細砂	黄灰	
	11.85	0.95				
				砂質シルト	暗青灰	
	12.90	1.05				
				砂混じりシルト	暗灰	
	17.85	4.95				
				固結シルト	淡緑灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	2/12	1/8	4/30	4
2.15	2	3/12	3/8	8/30	8
3.15	8	10	10	28/30	28
4.15	16	22	12/4	50/24	62.5
5.15	6	7	10	23/30	23
6.15	6	7	12	25/30	25
7.15	12	16	19	47/30	47
8.15	11	15	19	45/30	45
9.15	12	19	19/7	50/27	55.6
10.15	50/5			50/5	300
11.15	26	24/6		50/16	93.8
12.15	9	13	16	38/30	38
13.15	10	14	20	44/30	44
14.15	10	10	11	31/30	31
15.15	10	10	11	31/30	31
16.15	9	10	11	30/30	30
17.15	7	9	12	28/30	28
18.15	9	12	15	36/30	36
19.15	10	14	17	41/30	41
20.15	11	14	18	43/30	43
21.15				39/	




21
22
23
24
25
26
27
28
22.15
4.30
23.80
1.65
25.50
1.70
27.00
1.50
27.90
0.90
28.42
0.52
細砂
暗青灰
中砂
暗黄灰
細砂
青灰
中砂
青灰
細砂
青灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.37
23.15
23.30
24.15
24.29
25.15
25.31
26.15
26.36
27.15
27.34
28.15
28.42
11 14 18 / 30
43
10 13 16 39 / 30
39
17 28 5 / 2 50 / 22
68.2
30 20 / 5 50 / 15
100
31 19 / 4 50 / 14
107
26 24 / 6 50 / 16
93.8
19 27 4 / 1 50 / 21
71.4
21 29 / 9 50 / 19
78.9
15 18 17 / 7 50 / 27
55.6