新宿区地盤資料

調査整理番号　137-002

所在地　東京都新宿区西落合三丁目１０－２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
砂レキ
暗黄褐
22.90
3.90
23.33
0.43
レキ混り中砂
暗褐
20.31
21.15
21.23
22.15
22.25
23.15
23.33
31
6
16
93.8
50/8
50/8
188
50/10
150
50
24
26/8
50/18
83.3