新宿区地盤資料

調査整理番号　137-006

所在地　東京都新宿区西落合三丁目１－１２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.55
0.85
21
21.00
0.45
粘性土
21.40
0.40
砂礫
暗黄灰
21.80
0.40
粘性土
22
礫混じり中砂
暗黄褐
23
23.50
1.70
24
砂礫
暗黄灰
24.40
0.90
25
礫混じり粗砂
暗黄灰
25.60
1.20
26
砂礫
暗黄灰
26.35
0.75
34
7
17
106
20.32
15
/
4
60
/
14
21.15
45
129
21.29
22.15
52
/
30
15
17
20
22.45
23.15
53
/
30
14
17
22
23.45
7
/
2
60
/
22
24.15
25
28
81.8
24.37
25.15
58
/
30
15
20
23
58
25.45
26.15
60
/
20
28
32
90
26.35