新宿区地盤資料

調査整理番号　137-012

所在地　東京都新宿区西落合三丁目９－１９付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.60
1.00
中砂
暗茶灰色
22.10
1.50
砂礫
暗茶褐色
28.29
6.19
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.27
24.15
24.30
25.15
25.28
26.15
26.25
27.15
27.26
28.15
28.29
30
34 / 30
45 / 30
50 / 12
50 / 15
50 / 13
50
50 / 10
50 / 11
50 / 14
41
34
45
125
100
115
150
136
107