新宿区地盤資料

調査整理番号　137-023

所在地　東京都新宿区西落合三丁目１８－１７付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
21.50
1.70
22.70
1.20
23.20
0.50
23.80
0.60
24.60
0.80
28.25
3.65
細砂
暗青灰
粗砂
暗灰
砂礫
暗青灰
固結シルト
黄褐
細砂
暗黄褐
砂礫
暗灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.44
24.15
24.38
25.15
25.25
26.15
26.23
27.15
27.24
28.15
28.25
9
9
10
/
30
28
9
10
13
32
/
30
32
6
7
34
47
/
30
47
15
18
17
/
9
50
/
29
51.7
13
25
12
/
3
50
/
23
65.2
50
50
/
10
150
50
/
8
50
/
8
188
50
/
9
50
/
9
167
50
50
/
10
150