## 新宿区地盤資料

調査整理番号 138-023

所在地 東京都新宿区西落合四丁目 2 1 - 1 6 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。															
標	深	層	柱	土	色	孔 内	1 1 0					標準貫入試験			
				質		水位	深	1    回	0 cm の打	ご撃 数	打擊	N			
			状	-		/		0	10		打撃回数/		N値~深度図		
				X		測定月日		ı	ł	ł	/貫				
尺	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	貫入量	値	0 10 20 30 40 50 60		
	0.60	0.60	//	埋土	暗茶										
E 1	0.00	0.00													
			W W W W												
E 2			88888				2.15				3				
E			X				2.45	1	1	1	/ 30	3	3 9		
E 3			XXXXX				3.15	1 /	1		2				
				п-Д	暗茶		3.46	16	/ 15		31	1.9			
<u> </u>			X				4.15	1,	1,		3				
El			88888				4.49	12	12	1	34	2.6	d †		
E 5			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				5.15				3 /				
5	5 80	5 20	XXXXXX XXXXX				5.45	1	11	1	30	3	3		
E 6	3.00	3.20					6.15	1			1				
E			. 0.0 800 900				6.50	35			35	0.9			
7			888 888 2				7.15	1 /			1 /				
E				砂混り粘土	暗褐		7.45	30			30	1			
E 8			************	りたり和工	暗灰		8.15	1 /			3 /				
E							8.47	12	1	1	32	2.8			
9			24.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00				9.15				10				
E.	9.75	3.95					9.45	3	3	4	30	10			
10							10.15	10	10	13	33 / 30	33			
Ē				礫混り細砂	暗青		10.45	10	10	13	30	33	1		
E 11			00				11.15	7	10	10	27 / 30	27			
E	11.60	1.85	0.0.0 0.0.0			1	11.45		.0	7	50	-1			
12							12.15	20	23	1	21	71.4	4		
E.l									20		50				
13							13.15	30	9		/	78.9			
E.J			0.0000						25		50				
E "			0000	Σ.Λ. Σ₩	暗青		14.15	25	5		15	100			
E 15			0.000	ン 10末	赤褐		45 45		16		50 /				
			0.000				15.15 15.29	34	4		14	107	オ		
E 16							16 45				50				
E			0.0.0				16.15 16.35	29	21		20	75	╡		
E 17			0.000				17 15				50				
16	17.45	5.85	0000			]	17.15	18	17	15	30	50	d       <u> </u>		
							17.43								