新宿区地盤資料

調査整理番号 139-010

所在地 東京都新宿区中井一丁目4-9付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	土	色	孔内							標準貫入試験
			状	質区		内水位/測定月日	深	1 回 0 ~	0 cm の打!	撃数	打撃回数/貫	N	N値~深度図
尺	度	厚	図	分	調	月日	度	10		30	入量	値	1 D 10 20 30 40 50 60
	0.50	0.50		埋土									5 D 10 20 30 40 50 60
1				粘土	黒褐		1.00	2 / 42			2 / 42	1.4	
2	1.50	1.00		粘土	青緑		1.42	2 /			2 /		
	2.80	1.30					2.35	35 13			35 13	1.7	
3	3.50	0.70	0.000	砂礫	暗黄灰		3.30	30			30	13	13
							4.00	50 / 16			50 / 16	93.8	8
5			0.000			5.40	5.00	50 / 15			50 / 15	100	
				砂礫	暗青灰		6.00	50 / 5			50 / 5	300	»
E 7							7.00	50			50		
							7.20	50			50 /	75	
8	8.20	4.70		粘土混微細砂	暗黄灰		8.12	12			12	125	
9	9.30	1.10	.: <i>:/</i> .:::	114-1-150 NAWA N	*1194//		9.00	35 / 30			35 / 30	35	35
E 10	10.13	0.83		細砂	暗青灰		10.00	50 / 13			50 / 13	115	15
10							10.13						15