新宿区地盤資料

調査整理番号　141-010

所在地　東京都新宿区北新宿一丁目８－２３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
21.70
3.00
23.80
2.10
24.05
0.25
24.90
0.85
25.60
0.70
27.35
1.75
微粒砂
暗黄褐色
固結粘土
暗褐灰色
暗黄褐灰色
20.40
21.15
21.45
22.15
22.44
23.15
23.41
24.15
24.30
25.15
25.31
26.15
26.34
27.15
27.35
14 22 5 25 60
8 10 12 30/30 30
13 20 17/9 50/29 51.7
15 20 15/6 50/26 57.7
19 31/5 50/15 100
24 28/6 52/16 97.5
23 27/9 50/19 78.9
19 31 50/20 75