

新宿区地盤資料

調査整理番号 141-018

所在地 東京都新宿区北新宿一丁目1-11付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標高	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日	標準貫入試験																
							深 度	10cmごとの打撃回数			打撃回数／貫入量	N 値	N値～深度図										
								0 〜 10	10 〜 20	20 〜 30													
	尺	度	厚	図				度	10	20	30			値	0	10	20	30	40	50	60		
					埋土	黒褐																	
	1	0.80	0.80		火山灰性粘土	暗褐灰		1.15	1/14	1/14	1/8	3/36		2.5									
		1.30	0.50		ローム	茶褐		1.51															
	2							2.15	1/14	1/11	1/7	3/32		2.8									
								2.47															
	3	3.00	1.70		火山灰性粘土	茶黄灰		3.45	1/17	1/12	1/11	3/40		2.3									
		3.90	0.90		凝灰質粘土	黄灰		3.85	1/13	1/16	1/11	3/40		2.3									
								4.15															
								4.55															
	5	5.48	1.58		凝灰質粘土	黄灰		5.15	1/21	1/12		2/33		1.8									
								5.48															