## 新宿区地盤資料

調査整理番号 141-021

所在地 東京都新宿区北新宿一丁目 1 6 - 1 3 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	深	層	柱状	士 質 区	色	孔内水位/測定月		標準貫入試験									
							深	اے 0 0			打撃回数/貫	N	N値~深度図				
+	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	量	値	D 10 20 30 40 50				
L	0.65	0.65		表土	暗褐												
ı							1.15	1	2 / 14	1 / 6	4 / 30	4	1				
2			XXXXX				2.15	1	2 / 14	1 / 7	4 / 31	3.9					
3				A	茶褐	3	3.15	1	1	1	3 / 30	3					
1							3.45										
							4.15	1 / 14	1	1	3 / 34	2.6					
5							5.15	/	1 /	4	3 /	2.0					
5		6.05				3/14 6.70	5.49	12	12	1	34	2.6					
	6.70		000000 00000				6.15	1 / 12	1	1	3 / 32	2.8					
7 8 9 9.				凝灰質粘土	淡黄褐		7.15	l		2 /	4						
						8. 8. 9.	7.51	1_	1	16	36	3.3					
							8.45	2	2	2	6 / 30	6	<b>\</b>				
							9.15				8 /						
ŀ	9.75	3.05					9.45	2	3	3		8					
ı	0.60	0.85		礫混じり粘土	淡青灰		10.15	5	8	6	19 / 30	19					
ı			0.0.0				11.15		25	7 / 2	60 /	81.8					
2			1,5%	松十浪 L* (134) 4準	青灰		11.37	28	دن			01.0					
	2.60	2.00		)			12.15	14	17	22	53 / 30	53					
14				0.00	黄褐		13.15		20	11 /	60 /	70 ^					
			0.000			14	13.38	20	29	3		78.3					
4	4.60	2.00	0.000				14.15	18	23	19 / 7	60 / 27	66.7					
5			<i>,</i>	粘土混じり細砂	黄褐		15.15				18						
1	5.45	0.85	<i>::/:::</i>			-	15.45	4	6	8	30	18					