新宿区地盤資料

調査整理番号　141-058

所在地　東京都新宿区北新宿一丁目１３－１６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
29
23.10
3.50
29.25
6.15
粘土混り細砂
暗黄灰
細砂
黄褐
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.28
24.15
24.32
25.15
25.25
26.15
26.32
27.15
27.30
28.15
28.28
29.15
29.25
6 8 9 / 30 23
7 9 10 26 / 30 26
7 8 11 26 / 30 26
39 11 / 3 50 / 13 115
26 24 / 7 50 / 17 88.2
50 50 / 10 150
27 23 / 7 50 / 17 88.2
29 21 / 5 50 / 15 100
38 12 / 3 50 / 13 115
50 50 / 10 150